

FAG (Italia) 6334M.C3

Destruído al considerarlo irrecuperable

Inspección visual:

- ❁ Se aprecia torpeza en el desplazamiento de la jaula. Desmontada esta, aparece una zona de grasa nueva y otra con grasa descompuesta y contaminada (disponemos de muestras de esta grasa contaminada).



Diagnóstico: Creemos que es consecuencia de continuos rellenados sin hacer periódicamente una limpieza de la grasa vieja.

Si contemplamos las fotografías, vemos una zona de la jaula negra y otra perfectamente metálica.

Dpto. Técnico
Rodaindustria Ibérica, S.A.